
Jakobsberg
Runsättra
Hålsjön
Runsten
Avfallsanläggning
Hanvedsmossen
Vretendal
t. Runsten
Lövstaholm
Lövtorp
Kungstorp
Asplund
Pipartorp
Ekensberg
Nytorp
Fridhem
Rosendal
Karlsfrid
Kvarnbacken
Rydsberg
Engården
Naturreservat
Erikslund
Lundby
Kullinge
Tran-
mossen
542
54
53
44
1 G1
2 K2
3 K2
4 G1
5 S1
6 G1
7 K2
8 G1
9 G1
10 S3
11 K2
12 S1
13 K2
14 G1
15 S2
16 G1
17 G2
18 K1
19 K2
20 K1
21 S3
22 K2
23 G1
24 G1
25 K2
26 K2
27 S3
28 K2
29 G1
30 G1
31 K2
32 G1
33 G2
34 K2
35 G1
36 S3
37 K1
40 S1
41 S1
42 G1
44 S3
45 S3
46 G1