

Rapport

Kund

Provnummer: 068

Dödsbo Barbro Bolander
Fardhem Rodarve 513
623 52 Hemse

Provuppgifter

Provmärkning:	Fardhem Rodarve 1:34	Provtagningsdatum:	2026-10-02
Provtagningsplats:	Kökskran	Ankomstdatum:	2026-10-02
Provtagning:	Göran Jacobsson	Ansättningsdatum:	2026-10-02
Provtagare:	Göran Jacobsson	Klardatum:	2026-10-05

Mikrobiologisk undersökning

Analys	Metod	Resultat	Enhet
Temperatur vid provtagning		16	°C
Temperatur vid ankomst till lab.		7,8	°C
Escherichia coli	Colilert	<1	per 100 ml
Koliforma bakterier vid 35°C	Colilert	>2420	per 100 ml
Antal mikroorganismer vid 22°C	ISO EN 6222	210	per ml

Bedömning:

Otjänligt som dricksvatten för enskild förbrukning pga koliforma bakterier. Bedömt enligt Livsmedelsverkets faktaskrift "Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk."



Ansvarig undersökare

Vattenlab Visby
Väskinde Nors 606
622 75 Visby

Telefon 070-336 336 6
Org. Nr. 540122-3259
VAT-nr SE540122325901

Riktvärden enligt Livsmedelsverkets: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

Typ av bakterie	Tjänligt	Tjänligt med anm.	Otjänligt
Escherichia coli (E. coli) per 100 ml	<1	-	Påvisad
Koliforma bakterier per 100 ml	<50	50-499	>499
Antal mikroorganismer 22°C per ml	<1000	1000 eller fler	-

< *mindre än*

> *större än*

Förklaring till analysresultaten:

Escherichia coli (E. coli)

E. coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus.

Koliforma bakterier

Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. Brunnar anlagda i sprickig berggrund eller genomsläppliga jordlager kan via otäta brunnsväggar förorenas av inläckande ytvatten.

Antal mikroorganismer odlade vid 22°C

Antal mikroorganismer ger en allmän uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nyanlagda brunnar är det inte ovanligt med ett högt antal mikroorganismer. Antalet brukar sjunka efter någon tids användning.