

Datum
2020-09-24Diarienummer
8276-159083

Utfärdare

Sotarbolaget i Jämtland ABNifsåsvägen 7
831 52 Östersund
063-516191

Adressat

Karlsson Tommy

Gåre 536
47391 Henån**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Ottsjön 2:29	Ägare Karlsson Tommy Gåre 536 47391 Henån	Brukare/Innehavare Karlsson Tommy Gåre 536 47391 Henån
Fastighetsadress Ottsjön 173		
Kontrolldatum 2020-09-24		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell Oskar	Våning Andra våningen	Utrymme Arbetsrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Platsbyggd tegelskorsten	Benämning Skorsten 1
--------------	---	-------------------------

Besiktning

Besiktningen avser braskamin Oskar ansluten till rökkanal i skorsten av murverk.

Anmärkningarna från besiktning utförd 2019-07-09 är nu åtgärdade. Braskaminen är godkänd att använda.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Sven-Ove Larsson

Datum
2020-09-24Diarienummer
8276-159087

Utfärdare

Sotarbolaget i Jämtland AB

Nifsåsvägen 7
831 52 Östersund
063-516191

Adressat

Karlsson Tommy

Gåre 536
47391 Henån**Fastighet**

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Ottsjön 2:29	Karlsson Tommy	Karlsson Tommy
Fastighetsadress	Gåre 536	Gåre 536
Ottsjön 173	47391 Henån	47391 Henån
Kontrolldatum		
2020-09-24		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Kakelugn - Sekundär	Kakelugn rund	Första våningen	Kammare
Bränsleslag	Ved		
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Tegel	Platsbyggd tegelskorsten	Skorsten 1	

Besiktning

Besiktningen avser kakelugnen i kammaren ansluten till rökkanal i skorsten av murverk.

Kakelugnen är ombyggd så att röken ej går genom kakelugnens sidokanaler. Cirka en meter ovanför kakelugnens eldstad har en förbindelse tagits upp så att röken där går ut i skorstenen i vedspisens rökkanal. Denna förbindelse har försetts med ett spjäll som är beläget på kakelugnens högra sida 120 cm från golvet.

Eldstaden är i detta skick ej en kakelugn. Korrektare är att kalla eldstaden en öppenspis med plåtluckor.

Eldstadsplan på golvet framför kakelugnen saknas. Eldstadsplanet ska vara av obrännbart material och täcka golvet minst 30 cm framför kakelugnen ska vara minst 20 cm bredare än eldstadsluckan på båda sidor.

Kakelugnen (öppnaspisen) är godkänd att användas efter det att eldstadsplan monterats.

Utfall

Se ovan

Besiktningsman

Sven-Ove Larsson



Nifsåsvägen 7
831 52 Östersund

Datum
2020-09-24

Diarienummer
8276-159081

Utfärdare

Sotarbolaget i Jämtland AB

Adressat

Karlsson Tommy

Nifsåsvägen 7
831 52 Östersund
063-516191

Gåre 536
47391 Henån

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Ottsjön 2:29	Karlsson Tommy	Karlsson Tommy
Fastighetsadress	Gåre 536	Gåre 536
Ottsjön 173	47391 Henån	47391 Henån
Kontrolldatum		
2020-09-24		

Objekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Sekundär	Husqvarna 3027	Första våningen	Kök
Bränsleslag			
Ved			
Rök-/avgaskanal			
Typ	Fabrikat/modell	Benämning	
Tegel	Platsbyggd tegelskorsten	Skorsten 1	

Besiktning

Besiktningen avser vedspis Husqvarna 3027 ansluten till röckanal i skorsten av murverk.

Anmärkningarna från besiktning utförd 2019-07-09 är nu åtgärdade. Vedspisen är godkänd att använda.

Övrig upplysning: Till samma röckanal som vedspisen är även kökspannan och kakelugnen i kammaren anslutna.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Sven-Ove Larsson